

Instandsetzung und Weiterentwicklung des Spielplatzes hinter der Feuerwehr in Bannemin	
<i>Beschlussvorlagen-Nr.:</i>	<i>Vorlagenart.:</i>
GVMö/153/2023	Informationsvorlage
<i>Datum:</i>	<i>Vorlagenstatus:</i>
13.07.2023	öffentlich
<i>Fachamt:</i>	<i>Bearbeiter:</i>
Bauamt	Rene Seela
<i>beteiligtes Fachamt:</i>	<i>Verfasser.:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Zuständigkeit</i>
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Gewerbe der Gemeinde Mölschow	zur Beratung

Sachvortrag:

Gemäß dem jährlichen TÜV-Prüfbericht steht zur Diskussion, ob die Tischtennisplatte erneuert oder demontiert werden soll und alternativ ein neues Spielgerät aufgestellt.

Grund für die Diskussion ist die Fragwürdigkeit einer Reparatur bzgl. Kosten nutzen.

Finanzielle Auswirkungen:

<i>Es handelt sich um (Bitte ankreuzen!):</i>	
Auszahlungen/Aufwendungen	
Einzahlungen/Erträge	

<i>Auszahlungen/Einzahlungen sind (Bitte ankreuzen!):</i>	
planmäßig	
unplanmäßig	

<i>Kostenübersicht:</i>			
Gesamtkosten der Maßnahme:	00,00 €	im Produktsachkonto:	00000.0000000
Teilkosten – Auftragssumme:	00,00 €	im Produktsachkonto:	00000.0000000

<i>a.) bei nicht planmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen</i>			
<i>Deckung erfolgt über:</i>			
Einsparung	00,00 €	im Produktsachkonto:	00000.0000000
Mehreinnahme	00,00 €	im Produktsachkonto:	00000.0000000

Bemerkungen:

Anlage/n

1	TÜV Prüfbericht (öffentlich)
---	------------------------------

Amt Usedom-Nord
Bauamt
Zinnowitz
Möwenstr. 1
17454 Zinnowitz

Bei Rückfragen bitte immer angeben
Equipment-Nummer:
Auftrags-Nummer:
Kunden-Nummer:
Akten-Nummer:

Für Sie vor Ort: TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG OBS Immobilien
Geschäftsstelle Neubrandenburg - Adolph-Kolping-Str. 17 - 17034 Neubrandenburg
Tel.: +49 395 42963 - 10 Fax: +49 395 42963 - 26
E-Mail: GBNeubrandenburg@tuev-nord.de

Spielplatzgerät
Spielgerät

Leistungsort:
Spielplatz neben der Feuerwehr
Amt Usedom Nord
An der B 111
17449 Bannemin


Leistungsempfänger:
Amt Usedom-Nord
Bauamt
Zinnowitz
Möwenstr. 1
17454 Zinnowitz

Wiederkehrende Prüfung

Prüfgrundlagen:
Technisches Regelwerk, im Wesentlichen: DIN EN 1176

Prüfumfang:
Die Spielgeräte wurden einer Sicht- und Funktionsprüfung unterzogen.

Beanstandung(en):

Geprüfte Geräte	Mängel	Hinweise
1. Tischtennisplatte 	Die Tischtennisplatten sind verschoben. Die Oberfläche ist zu rau um ein bespielen zu ermöglichen. Die Platten sind fachgerecht zu plazieren und dauerhaft zu befestigen. Die Oberfläche ist zu glätten um ein spielen zu ermöglichen.	